

## Deklaracja zgodności UE

Producent:

**ASSECURO sp. z o. o.  
Al. Krakowska 184a,  
05-552 Łazy, Polska**

deklaruje na swoją wyłączną odpowiedzialność, że Środek Ochrony Indywidualnej (ŚOI):

**Amortyzator włókienniczy**

Typ (model):

**Amortyzator włókienniczy:**

- z linką bezpieczeństwa nieregulowaną – typ ABWL A  
nr kat.: CE 202 L , CE202 L Y, CE202 L XY
- z linkami bezpieczeństwa nieregulowanymi – typ ABW2L A,  
nr kat.: CE 202 2L , CE202 2L Y, CE202 2L XY
- z regulowaną linką bezpieczeństwa – typ ABWL A,  
nr kat.: CE 202 R , CE 202 R Y, CE202 R XY
- z regulowanymi linkami bezpieczeństwa – typ ABW2L A,  
nr kat.: CE 202 2LR , CE 202 2LR Y, CE202 2LR XY

opisany powyżej, jest zgodny z:

- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425,
- normą zharmonizowaną nr; specyfikacją techniczną:

**EN 355:2002, EN 354 :2010**

jest ŚOI będącym przedmiotem certyfikatu badania typu UE (moduł B) nr:

**UE/1114/2025/1437 wyd.1**

przeprowadzonym przez jednostkę notyfikowaną:

**CIOP-PIB, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, nr 1437**

podlega procedurze oceny zgodności z typem, w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji (moduł D) pod nadzorem jednostki notyfikowanej:

**CIOP-PIB, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, nr 1437**Data: **06.02.2025**

Podpis:

Miejscowość: Łazy

Michał Tokarzewski

Dyrektor Generalny

Siedziba główna:  
ASSECURO Sp. z o.o.  
Al. Krakowska 184a  
05-552 Łazy  
Polska / Polandtel.: +48 22 757 75 12  
fax: +48 22 757 77 73  
kom.: +48 605 31 40 10  
e-mail: info@assecuro.pl  
www.assecuro.plOddział  
w Dąbrowie Górniczej  
ul. Armii Krajowej 2a  
42-520 Dąbrowa Górnicza  
Polska / Polandtel.: +48 32 264 94 00  
fax: +48 32 264 94 01  
kom.: +48 603 193 798  
e-mail: dabrowa@assecuro.pl